


x=313650
y=507450

x=313650
y=507500

x=313700
y=507600

- Piezīmes:
1. Izmantota 06.11.2015., 08.06.2006., 05.07.2022., 01.03.2023., 28.11.2017. topogrāfiskā informācija.
 2. Informācija izmantojama labiekārtojuma elementu novietošanai un būvniecībai (solīņi, ceļiņi, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, apgaismes ķermeņi, ceļa zīmes, velosipēdu statīvi u.tml.).
 3. Plānā lietota Latvijas normālo augstumu sistēma epochā 2000,5 (LAS-2000,5).
 4. Būvju situācijas plāna derīguma termiņš ir viens gads.
 5. Plānā izmantoti: – Pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes dati (Autors: © Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 2003-2023); – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati uz 04.08.2023. (Autors: © Valsts zemes dienests, 2011-2023).
 6. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.



RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālr. 67012901, e-pasts geo@riga.lv

Būvju situācijas plāns M 1:500		
Ģeomātiskās pārvaldes vadītāja	D.Korbe	elektroniski parakstīts
Ģeotelpiskās informācijas aprites nodaļas ģeoinformātikas inženiere	I.Zariņa	sagatavots 04.08.2023.

Nr.: DA-23-8317-pi
Objekts: Grostonas iela 6B, Rīga
Pasūtītājs: Jānis Mednis